

ERRATUM CATALOGUE **ALERTE** PROTÉGER

INDUSTRIE | ATEX

le 21/9/2021

PAGE	PRODUITS CONCERNES / MODIFICATION	VOIR SUR aet.fr nouvelle référence
12	Tonalarm® remplacé par Tonalarm®V2 - Toutes les caractéristiques évoluent	T100V2 - T105V2 - T112V2 - T121V2
13	Tonalarm® remplacé par Tonalarm®V2 -	Nouveau tableau des sons à consulter pour T100V2 - T105V2 - T112V2 - T121V2
14	T100 remplacé par	T100V2
15	T105 remplacé par	T105V2
16	T112 remplacé par	T112V24
17	T121 remplacé par	T121V2
18	F1 remplacé par	F1V2
19	TIP112024A n'est plus disponible - Tolérances des TIP112 et TIP121 revues	
26	HCLP remplacé par	HCLPV2
42	PK95024 n'est plus disponible	
47	O350L remplacé par - nouvelles données pour candelas	O350HLED
47	O450L remplacé par - nouvelles données pour candelas	O450HLED
48	O350I - O350IC - O450I - O450IC - O100I - O200I - O300I - O400I - O100IC - O200IC - O300IC - O400IC - n'est plus disponible	
52	O350I O350IC n'est plus disponible - O350L remplacé par	O350HLED
53	O450I O450IC n'est plus disponible - O450L remplacé par	O450HLED
59	O100I O100IC n'est plus disponible	
60	O200I O200IC n'est plus disponible	
61	O300I O300IC n'est plus disponible	
62	O400I O400IC n'est plus disponible	
73	L101X remplacé par	L101XV2
81	AB060 ET AB048A n'est plus disponible	
91	BRC-L101 remplacé par	BRC-L101XV2
91	BRC-L101HLED remplacé par	BRC-L101HV2
92	BRC-SONL remplacé par	BRC-SONLV2
92	BRC-L101 remplacé par	BRC-L101XV2
92	BRC-L101HLED remplacé par	BRC-L101HV2
97	Tonaflash® remplacé par Tonaflash®V2 - Toutes les caractéristiques évoluent	TL100HV2 - TL100XV2 - TL105HV2 - TL105XV2 - TL112HV2 - TL112XV2 - TL121HV2 - TL121XV2
99	FLH1 remplacé par	FLH1V2
100 - 101	TL100H remplacé par	TL100HV2
100 - 101	TL105H remplacé par	TL105HV2
100 - 101	TL112H remplacé par	TL112HV2
100 - 101	TL121H remplacé par	TL121HV2
102	O530BL remplacé par	O530BLV2
102	O530CL remplacé par	O530CLV2
102	O540DL remplacé par	O540DLV2
103	O530BF remplacé par	O530BFV2
103	O530BT remplacé par	O530BTV2
103	O530BL remplacé par	O530BLV2
104	O530CF remplacé par	O530CFV2
104	O530CT remplacé par	O530CTV2
104	O530CL remplacé par	O530CLV2
105	O540DF remplacé par	O540DFV2
105	O540DT remplacé par	O540DTV2
105	O540DL remplacé par	O540DLV2
107	FL1 remplacé par	FL1V2
108	TL100X remplacé par	TL100XV2
109	TL105X remplacé par	TL105XV2
110	TL112X remplacé par	TL112XV2
111	TL121X remplacé par	TL121XV2
189	dSLB20 remplacé par	dSLB20V2
197	BR50-LED n'est plus disponible	
198	L101LIS remplacé par	L101LISCV2
203	TL105IS remplacé par	TL105ISCV2
266	YOTEL4 remplacé par	YOTEL4V2
266	YOTEL5 remplacé par	YOTEL5V2
267	FLASHTEL remplacé par	FLASHTELV2
267	YOTELFLASH remplacé par	YOTELFLASHV2
270	RT107 remplacé par	RT108
280	CLSV2 remplacé par	CLSV3
280	CG42NOFOAM remplacé par	CG42NOFOAMV2



Nous contacter

pour des conseil personnalisés
 +33(0)5 59 06 06 00
info@aet.fr
 4 impasse Joliot Curie
 64110 JURANCON



aet.fr
 Stock en temps réel
 Données techniques
 Tarifs personnalisés